

南坝石煤矿治理前照片



南坝石煤矿治理后照片



石笋石煤矿治理前照片



石笋石煤矿治理后照片



青山坳石煤矿治理前照片



青山坳石煤矿治理后照片



九二五石煤矿治理前照片



九二五石煤矿治理后照片



百宜石煤矿治理前照片





百宜石煤矿治理后照片





石头村石煤矿治理前照片



石头村石煤矿治理后照片

